みなし浄化槽（単独処理浄化槽）の保守点検記録票

03保守点検の日時：2007年11月22日　時間（11 13:49　）　01基本台帳番号
前回点検日（　）　前回水道メーター（　m3）天候（晴　）　02顧客番号 Y-000019

21施設名称等(使用者)　高木商店	51保守点検業者　神奈川事業所
22浄化槽管理者(フリガナ)　高木商店（ﾀｶｷﾞｼｮｳﾃﾝ）	住　所 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町７８６番地
23浄化槽管理者(設置者)電話番号 044-111-4560	電話番号 045-558-8587
24浄化槽管理者(設置者)住所 川崎市多摩区登戸新町	登録番号(神奈川　あ－４１４５８　52業者コード番号（　）
25浄化槽設置場所(所在地) 川崎市多摩区登戸新町	53浄化槽管理士(54免状番号)片倉　清一（33524410）
建築物用途	60点検間隔（3日）(月)
31処理対象人員（7）人槽　32実使用人員（　）　33放流先：	
メーカー	型　式
処理方式：分離接触ばっ気	

01水質項目	01処理水の水素イオン濃度指数pH	（7.10）	07放流水　残留塩素濃度	（0.20）	
	~~02ばっ気室汚泥沈殿率~~	SV（　%）	08好気性生物反応槽内　水温	（20）	℃
	03好気性生物反応槽内　溶存酸素量	（0.22） mg/l			
	04処理水の亜硝酸性窒素	（＋）			
	05処理水の透視度	（20） cm			
	06処理水の塩化物イオン濃度	（5.50） mg/l			

点検項目又は管理作業状況			結果	点検項目又は管理作業状況				結果
02使用の状況	01洗浄水量の状況		0	09二次処理	分離接触・活性汚泥方式	共通	01ばっ気撹拌・旋回流の状況	0
	02強酸、強アルカリ性物質の流入状況		0				02槽内空気配管及び散気管の状況	0
	03飲み薬等の流入状況		0				03泡の発生状況	0
	04異物等の流入状況		0			接触ばっ気室	11接触材の状況	0
03上部・本体	01点検口蓋の密閉状況(破損・亀裂、雨水・土砂の流入)		0				12剥離汚泥の状況	0
	02コンクリートスラブの状況(破損・亀裂)		0				13生物膜の状況(逆洗の実施・未実施)	0
	03浄化槽本体の設置状況(変形・破損・漏水・浮上・沈下)		0				14逆洗装置の作動状況	0
	04浄化槽本体の水平の保持状況		0			ばっ気室	~~21活性汚泥の性状~~	
	05上部周辺等の状況、建築物・がけ等の荷重状況		0		腐敗方式	共通	~~51生物膜の状況~~	
04管渠(配管)点検升点検蓋	01管渠の配管状況(未接合・誤接合)		0				~~52通気装置の開口部の開閉状況~~	
	02管渠の破損及び点検升蓋の密閉状況		0			散水ろ床型	~~61散水ろ床の均等散水状況~~	
	03流入管渠から雨水・地下水・土砂の流入状況		0			平面酸化型	~~71平面酸化床の均等流水状況~~	
	04流入管渠の汚水の流れ方の状況(勾配不良・付着物)		0			その他		
	05放流管渠の放流水の流れ方の状況(勾配不良・逆流)		0	10沈殿室	01スカムの生成状況（15 cm）			0
05ブロワ空気配管	01ブロワの作動状況		0		02移流部の閉塞の有無			0
	02制御・安全機器の作動状況		0		03越流せき（バッフル）の水平・固定状況			0
	03空気配管（埋設管）の状況(閉塞・破損・誤配管)		0	11消毒室	01スカムの生成及び汚泥の堆積状況			0
06各単位装置共通	01衛生害虫（カ・ハエ等）の発生状況		0		02消毒剤の状況(膨湿潤・閉塞等)			0
	02臭気の発生状況		0		03消毒剤と処理水の接触・調整状況			0
	03槽内水のオーバーフロー		0		04消毒剤の残留量（40 %）			
	04水位上昇の痕跡状況		0		05消毒剤の補充量（1,000 g）			
	05内部設備の変形・破損状況		0	12原水放流ポンプ設備	~~01スカムの生成及び汚泥の堆積状況~~			—
	06隔壁（仕切版）の状況(短絡漏水)		0		~~02自動制御機器の作動状況~~			—
	07移流口の閉塞の有無（閉塞）		0		~~03NO. 1ポンプの作動状況~~			—
07その他の装置	01三次処理装置の設置状況		0		~~04NO. 2ポンプの作動状況~~			—
	02開閉バルブの作動状況		0		~~05配管及び配線（漏電等）の状況~~			—
	03その他の装置の状況		0	13清掃実施状況	01清掃の必要性(至急・定期清掃)			0
08一次処理	沈殿分離室	01スカムの蓄積状況(0.正常 1.多い 2.少ない 3.なし)	0		02清掃の実施予定（　）			
	腐敗室	02汚泥の堆積状況(0.正常 1.多い 2.少ない 3.なし)	0		03前回清掃年月日（　）			

結果：0 正常です。1 調整又は処置を致しました。2 異常箇所の交換、改善を致しました。3 要観察、次回の保守点検まで様子を見ます。4 異常箇所の交換、改善が必要です。

保守点検結果のお知らせ及び管理者への連絡事項

保守点検の結果、特に異常もなく放流水質も良好です。

※この保守点検記録票は、環境省関係浄化槽法施行規則第５条第８項により３年間保存してください。

00-2

≪ハンディ≫